

Art.Nr.: M-3013



**Produktdatenblatt:  
Behälter 22.100 Liter aus V2A, isoliert,  
gebraucht,  
stehend**

EUR 13.200,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 1 Stück

Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 22.100 Liter aus V2A, isoliert, gebraucht besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 22.100 Liter.

Behälter 22.100 Liter aus V2A, isoliert, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Lebensmittel.

Aktuell sind von Behälter 22.100 Liter aus V2A, isoliert, gebraucht noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

## Produktbeschreibung

### Allgemein

---

**Material/Werkstoff produktberührt** 1.4301(AISI304) V2A

**Volumen ca.** 22.100 Liter

**Bauform** stehend

**Bauart DIN** unbekannt

**Baujahr** 1991

**Hersteller** APV

**Zustand** gebraucht

## Abmessungen (ca.)

---

**Durchmesser aussen** 2600 mm  
**zyl. Höhe** 4650 mm  
**Fußhöhe** 1100 mm  
**Gesamthöhe** 6900 mm

## Ausführung

---

**Gewicht ca.** 5000 kg  
**Spezifisches Gewicht ca.** 1000 kg/m<sup>3</sup>  
**Isolierung** ja  
**Isolierbereich** Mantel und Boden  
**Isolierverkleidung** Edelstahl voll verschweißt  
**Isoliermaterial** Kork  
**Oberfläche innen** geschliffen  
**Oberfläche außen** geschliffen  
**Bodenform** Kegelboden  
**Ausführung Oberboden** Kegelboden  
**Betriebsdruck Produktraum** atmosphärisch/drucklos

## Ausstattung

---

**Temperierbar** nein  
**Betr.-Temperatur** 140 °C

## Rührwerk

---

**Rührwerk Anzahl** 1 Stk.  
**Rührwerksposition** Oberboden exzentrisch  
**Rührwerk-Art** Wandabstreifer  
**Rührwerk Fabrikat** SEW  
**Rührwerk - Spannung** 380 V  
**Rührwerk - Leistung** 0,6-3,0 kW  
**Rührwerk - Umdrehung** 2,3 - 11,6 UpM

## Aufstellung

---

**Aufstellung** Edelstahlfüße

**Anzahl Füße** 5 Stk.

**Bemerkung Aufstellung** höhenverstellbar, 1 Fuß leicht verbeult

## Ein-/Anbauten

---

**Mannlochposition** im Oberboden

**Auslaufstutzen** 65

**Reinigungs-/CIP-Stutzen** im Oberboden

**Ein-/Anbauten** Kranösen

**Weitere Ein-/Anbauten** Entlüftungshaube, Typenschild,

## Sonstige Hinweise

---

**Techn. Dokumentation** keine

**Bemerkung** Vorhandene Heizmantel defekt, innen leicht braun  
angelaufen.

**Letzte Verwendung** Lebensmittel

# Bilder





## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industribedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)